Euro Hunter Auto

Rapport de contrôle du véhicule

Rapport n° EXEMPLE
Contrôlé par Malick, Euro Hunter Auto
Bruges (33)

EXEMPLE — véhicule fictif. Ce document montre le format du rapport remis avec chaque voiture. Les informations ci-dessous ne concernent aucun véhicule réel.

VÉHICULE	VERSION	ANNÉE	KILOMÉTRAGE
Renault Clio IV	**1.2 TCe 120**	**2017**	**98 400 km**

ÉNERGIE	BOÎTE	PROPRIÉTAIRES	CONTRÔLE TECHNIQUE
Essence	**Manuelle**	**2**	**Valide · favorable**

SYNTHÈSE

Bon état général

Aucun défaut majeur relevé à l'examen et à l'essai.

POINTS FORTS

- Entretien suivi (carnet + factures)
- Kilométrage cohérent avec l'historique
- Intérieur propre, aucun voyant

À PRÉVOIR

- Pneus arrière (3 mm) : à remplacer d'ici 5 000 km
- Plaquettes avant : usure ~70 %

1. Historique et papiers

Historique HistoVec consulté	Bon	Aucun sinistre grave déclaré
Kilométrage cohérent	Bon	Relevés CT réguliers
Non-gage / opposition	Bon	Certificat de situation à jour
Contrôle technique	Bon	Favorable, sans contre-visite
Carnet d'entretien et factures	Bon	Vidange à 92 000 km
Double des clés	Bon	2 clés remises

2. Carrosserie et extérieur

Pare-chocs avant et arrière	À surveiller	Rayure légère pare-chocs AR (photo 4)
Ailes, portes, capot, hayon	Bon	—
Traces de réparation, teinte	Bon	Aucune trace relevée
Pare-brise et vitres	Bon	—
Phares, feux, clignotants	Bon	Tous fonctionnels

Examen visuel et essai routier, **sans démontage**. Ce rapport décrit l'état constaté à la date du contrôle ; il ne remplace ni le contrôle technique, ni une expertise par un professionnel de la réparation, et ne constitue pas une garantie. Euro Hunter Auto · SIREN 920 778 198 · RCS Bordeaux · eurohunterauto.fr

3. Pneus et freins

Pneus avant	Bon	6 mm / 6 mm
Pneus arrière	À prévoir	3 mm / 3 mm
Usure régulière	Bon	—
Disques et plaquettes	À surveiller	Plaquettes AV ~70 % usées
Frein à main	Bon	—

4. Intérieur et équipements

Sièges, volant, garnitures	Bon	—
Odeurs, ciel de toit, moquettes	Bon	—
Voyants au tableau de bord	Bon	Aucun voyant allumé
Climatisation et chauffage	Bon	Clim froide en 2 min
Vitres, verrouillage, écran	Bon	—

5. Moteur et mécanique (sans démontage)

Démarrage à froid	Bon	Immédiat, ralenti stable
Bruits moteur	Bon	—
Fuites visibles	Bon	Aucune
Fumées à l'échappement	Bon	—
Niveaux	Bon	Huile, refroidissement, freins OK

6. Essai routier (12 km)

Embrayage et boîte	Bon	Passages fluides
Direction	Bon	Pas de tirage
Suspensions	Bon	Pas de bruit
Freinage	Bon	Droit et efficace
Vibrations, bruits	Bon	—

Rapport remis à l'acheteur avec les photos du véhicule (24 photos dans le dossier).

Examen visuel et essai routier, **sans démontage**. Ce rapport décrit l'état constaté à la date du contrôle ; il ne remplace ni le contrôle technique, ni une expertise par un professionnel de la réparation, et ne constitue pas une garantie. Euro Hunter Auto · SIREN 920 778 198 · RCS Bordeaux · eurohunterauto.fr